



轉速計 接觸、非接觸兩用型

TM-5010EK系列

TM-5010E+TM-5013 接觸、非接觸兩用型

TM-5010E 非接觸型轉速計

TM-5013 接觸型轉接器



TM-5010E + TM5013
(接觸、非接觸兩用型轉接器)



TM-5010E
(非接觸光電主機)



TM-5013
(接觸轉接器)

F-02

主要規格

測量方式	周期測定方式計算	
非接觸式	反射的物體用反射光檢出，檢出距離約 50~300mm (使用光電照射在物體上角度±30以內)	
接觸式	(TM-5010+TM5013)回轉計，加上轉接器 (圓錐形硬質橡膠接觸子或周速輪兩種)	
型 號	TM-5010EK	
測量範圍 (可切換多種單位)	6.0 ~ 99999.9 r/min	0.39 ~ 6561.65 inch/s
	0.10 ~ 1666.66 r/sec	1.9 ~ 32808.3 f/min
	0.60 ~ 9999.99 m/min	0.65 ~ 10936.1 y/min
	1.00 ~ 16666.6 cm/sec	
解析度	r/min 為 0.1，其他為 0.01	
精確度	±0.01%±1digit r/min . m/min(若含其他單位切換時之誤差為 ±0.05%±1digit)	
採樣率	1.0 ~ 10.0 秒	
顯示器	測定資料顯示: 6 字 LCD，電池不足顯示:  ，反射光檢出表示: ((((((	
	單位表示: r/min、r/sec、m/min、cm/sec、y/min、inch/sec、f/min 8 組記憶表示: M1~M8	
自動關機裝置	停止操作後 3 分鐘，電源將自動關閉	
資料記憶時間	測定資料: 自動關機為止 3 分鐘有記憶	
	記憶資料: 與電池壽命同時	
檢出距離	50 ~ 300mm(指非接觸測量使用反光紙時)	
電源	1.5V 四號 鹼性電池四只，約可連續使用 20 小時	
操作範圍	5 ~ + 40°C (操作時 0 ~ 50°C)	
保存範圍	-10 ~ +60°C，35~ 85%RH，無凝結	
尺寸 / 重量	122× 58(46)× 28 mm/ 約 130g	
配備	1.主機(TM-5010E) 2.反光貼紙(10張 1 包) 3.橡膠接觸子(3個 1 包) 4.周速輪(外周1/10m) 5.皮套(C-4000) 6.接觸轉接器(TM-5013)	

※ 本產品規格如有變更，將以本公司最新版本為準，不另行通知。

日本進口